

Aufgabe 1: (15 Punkte)

Bei den Multiple-Choice-Fragen ist jeweils nur **eine** richtige Antwort eindeutig anzukreuzen. Auf die richtige Antwort gibt es die angegebene Punktzahl.

Wollen Sie eine Multiple-Choice-Antwort korrigieren, kreisen Sie bitte die falsche Antwort ein und kreuzen die richtige an.

Lesen Sie die Frage genau, bevor Sie antworten.

- a) Welche der folgenden Aussagen bzgl. der Interruptsteuerung ist richtig? 2 Punkte
- Pegel-gesteuerte Interrupts werden beim Wechsel des Pegels ausgelöst, daher der Name.
 - Pegel-gesteuerte Interrupts werden immer wieder ausgelöst, solange ein bestimmter Pegel anliegt.
 - Während flankengesteuerte Interrupts blockiert sind, können trotzdem pegel-gesteuerte Interrupts der gleichen Interrupt-Quelle noch eintreffen und bearbeitet werden.
 - Wurde gerade ein pegelgesteuerter Interrupt ausgelöst, so muss erst ein Pegelwechsel der Interruptleitung stattfinden, bevor erneut ein Interrupt ausgelöst wird.
- b) Was versteht man unter Polling? 2 Punkte
- Wenn ein Gerät durch Auslösen eines Interrupts Daten von einem Mikrocontroller anfordert.
 - Wenn ein Programm regelmäßig eine Peripherie-Schnittstelle abfragt, ob Daten oder Zustandsänderungen vorliegen.
 - Wenn ein Programm zum Zugriff auf kritische Daten Interrupts sperrt.
 - Wenn ein Gerät so lange Interrupts auslöst, bis die Daten durch den Mikrocontroller abgeholt wurden.
- c) Welcher der folgenden Mechanismen gehört zu den Funktionen eines Betriebssystemkerns wie z. B. UNIX oder Windows? 2 Punkte
- Entgegennehmen von Kommandos (Shell / Eingabeaufforderung)
 - Verwaltung von Druckaufträgen
 - Interrupt-Behandlung
 - Compiler zum Übersetzen von Programmen

- d) Welcher der folgenden Punkte ist kein Attribut einer Datei? 2 Punkte
- Dateigröße
 - Dateinhalt
 - Eigentümer-Kennung
 - Zugriffsrechte
- e) Was passiert, wenn das folgende Programmstück übersetzt und ausgeführt wird? 2 Punkte
- ```
unsigned char *p = (unsigned char *)0x3B;
*p = 0x01;
```
- Der Compiler wird beim Übersetzen einen Fehler melden, weil diese Art von Zugriff auf einen Zeiger nicht erlaubt ist.
  - Der Datentyp `unsigned char` existiert nicht, deshalb wird der Compiler Fehler melden.
  - Bei einem AVR-Mikrocontroller würde ein Bit in einem I/O-Register (in diesem Fall dem Register von Port A) gesetzt, unter Linux würde das gleiche Programm im Allgemeinen mit "Segmentation fault" abgebrochen werden.
  - Unter Linux hätte das Programm keine Auswirkung, weil die Adresse 0x3B sicher nicht zu einem schreibbaren Datenbereich des Prozesses gehört und das Betriebssystem deshalb den Befehl ignoriert. Bei einem AVR-Mikrocontroller würde ein Bit in einem I/O-Register (in diesem Fall dem Register von Port A) gesetzt.





